




Undersökningsrapport



Exempel Rapport

Termogram:

Foto:



C0528-02.img

Identifiering: Exempel

Spots			Isoterm 1		Isoterm 2		Area 01		Area 02		Se bilaga för profiler	
SP01	104,6°	SP04	-	NIVÅ	-	NIVÅ	-	Tmax	112,2°	Tmax	-	LINJE 01, Bilaga nr:
SP02	41,6°C	SP05	-	BREDD	-	BREDD	-	Tmin	25,4°C	Tmin	-	LINJE 02, Bilaga nr:
SP03	-	SP06	-	DIFF.	-	DIFF.	-	Tmedel	34,9°C	Tmedel	-	LINJE 03, Bilaga nr:

Resultat

Kabelinfästningen för säkringen på L3 fasen har en övertemperatur på 63 grader C
 Rekommendation: Rengör kontaktytorna, Byt säkringar.

Kod Bilaga

3



Felklass - koder

- 0 = Ingen åtgärd
- 1 = Bör bevakas
- 2 = Bör åtgärdas
- 3 = Åtgärdas snarast

Bilaga finnes vid behov av närmare analys

Termogram:

Foto:



C0623-04.img

Identifiering: Apparatsskåp DB-EP-2C-B4, Kopplingsplint, L3 fasen

Spots			Isoterm 1		Isoterm 2		Area 01		Area 02		Se bilaga för profiler	
SP01	41,0°C	SP04	-	NIVÅ	-	NIVÅ	-	Tmax	41,0°C	Tmax	-	LINJE 01, Bilaga nr:
SP02	20,3°C	SP05	-	BREDD	-	BREDD	-	Tmin	18,0°C	Tmin	-	LINJE 02, Bilaga nr:
SP03	-	SP06	-	DIFF.	-	DIFF.	-	Tmedel	25,5°C	Tmedel	-	LINJE 03, Bilaga nr:

Resultat

Infästningen för L3-fasen har en övertempertur 21 grader C
 Rekommendation: Rengör kontaktytorna.

Kod Bilaga

3

Felklass - koder

- 0 = Ingen åtgärd
- 1 = Bör bevakas
- 2 = Bör åtgärdas
- 3 = Åtgärdas snarast

Bilaga finnes vid behov av närmare analys

Termogram:




Foto:



C0416-04.img Identifiering: Apparatsskåp DB-EP-2C-B4, Plintanslutning 40,41,42

Spots			Isoterm 1		Isoterm 2		Area 01		Area 02		Se bilaga för profiler	
SP01	120,4°	SP04	-	NIVÅ	-	NIVÅ	-	Tmax	-	Tmax	-	LINJE 01, Bilaga nr:
SP02	86,1°C	SP05	-	BREDD	-	BREDD	-	Tmin	-	Tmin	-	LINJE 02, Bilaga nr:
SP03	-	SP06	-	DIFF.	-	DIFF.	-	Tmedel	-	Tmedel	-	LINJE 03, Bilaga nr:

Resultat	Kod	Bilaga
Hög drifttemperatur	2	
Rekommendation: Kontrollera lasten, Förbättra luftcirkulationen.		
Säkringarna på L1 fasen har en övertemperatur på 35 grader C	3	
Rekommendation: Rengör kontaktytorna, byt säkringar.		

Felklass - koder

0 = Ingen åtgärd
1 = Bör bevakas
2 = Bör åtgärdas
3 = Åtgärdas snarast

Bilaga finnes vid behov av närmare analys

Termogram:





Foto:



C0528-06.img Identifiering: Apparatsskåp DB-EP-2C-B2, Säkring för 3-fas grupp 1

Spots			Isoterm 1		Isoterm 2		Area 01		Area 02		Se bilaga för profiler	
SP01	71,5°C	SP04	-	NIVÅ	-	NIVÅ	-	Tmax	71,5°C	Tmax	-	LINJE 01, Bilaga nr:
SP02	49,0°C	SP05	-	BREDD	-	BREDD	-	Tmin	33,3°C	Tmin	-	LINJE 02, Bilaga nr:
SP03	-	SP06	-	DIFF.	-	DIFF.	-	Tmedel	43,8°C	Tmedel	-	LINJE 03, Bilaga nr:

Resultat	Kod	Bilaga
Kabelinfästningen har en övertemperatur på 22 grader C	3	
Rekommendation: Rengör kontaktytorna.		

Felklass - koder

0 = Ingen åtgärd
1 = Bör bevakas
2 = Bör åtgärdas
3 = Åtgärdas snarast

Bilaga finnes vid behov av närmare analys